





Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n. 77


ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

TAV. 03

scala 1:2.000

Regione Veneto

Comune di Colceresa



Regione	Soggetto Realizzatore	Data
Veneto	Dott.ssa Geol. Elda Dalla Longa	marzo 2020

Legenda

Codice Provincia: 024

Codice Comune: 126

Confine Comunale

Sistema di gestione dell'emergenza



Edificio Strategico

Area di Emergenza (AMMASSAMENTO – RICOVERO)

Infrastruttura di connessione

Infrastruttura di accessibilità

8775 Aggregato strutturale

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS



Unità strutturale interferente isolata

